

İş Emri No : OKV06153
Plaka : 34EZG753
Şasi No : WAUZZZGY3NA019928

WAUZZZGY3NA019928 ŞASİ NUMARALI ARACIN

OTORAPOR OTO EKSPERTİZ RAPORUDUR

BU RAPOR, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
HER OTORAPOR, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.

Bayi Adresi : Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi , Vadipark Seyrantepe Sitesi D Blok 1 No:2 Kağıthane/İstanbul

Raporla İlgili Destek İstediginizde 90 (212) 812-26-28 Numaralı Telefonda Bize Ulaşabilirsiniz

ARAÇ SATICISI, YÖNETMELİK GEREĞİ; (8 YAŞ 160.000 KM.) SATTIĞI ARACA 3 AY 5000 KM. GARANTİ VERMEK ZORUNDADIR. ARAÇTA HERHANGİ BİR ARIZA ÇIKMASI HALİNDE, ARAÇ SATICISI İLE İRTİBATA GEÇİP, UZATILMIŞ GARANTİ İSTEYİNİZ VE GARANTİ FİRMASINI ARAYINIZ.



Plaka : 34EZG753


Motor No : DFY304672

ARACIN KRONİK ARIZALI PARÇA GERİ ÇAĞIRMA (RECALL) KAYDI OLUP OLMADIĞINI YETKİLİ SERVİSTEN SORGULATMAYI UNUTMAYINIZ.
İMALAT KAYNAKLI ARIZAYA SAHİP RECALL EDİLMİŞ ARAÇLARIN TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜRETİCİ FİRMA SORUMLULUĞUNDADIR.

DİKKAT

Bu rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları, ekspertiz sözleşmesini, raporun orijinal olup olmadığını teyit etmek için, Otorapor Mobil uygulamasını android veya iPhone işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip bu sayfadaki karekodu okutarak detaylı raporu görebilir ve raporunuzu ömür boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Karekodu tarayınız ve raporu telefonunuza indiriniz.

Ayrıca otorapor.com sitemizden rapor iş emri numarası olan "OKV06153" kodu ile elinizdeki raporun değiştirilmemiş olduğunu teyit edebilirsiniz.



FOTOĞRAFLARI RENKLİ GÖRMEK ve RAPORU ARŞİVLEMEK İÇİN OTORAPOR UYGULAMASINI İNDİRİP QR KODU TELEFON KAMERASINDAN TARAYINIZ




iPhone

App Store'dan

Android

Google Play'den

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



330258

otorapor.com

SERİ AP

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçerlidir.

İş Emri No : OKV06153
Plaka : 34EZG753
Şasi No : WAUZZGY3NA019928

Bayide Kalacak

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU (İMZALAR)

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN : Mustafa ACAR
ARAÇ KABUL TARİH / SAATİ : 15.10.2025 13:59
KAPANIŞ TARİH / SAATİ : 15.10.2025 14:10
OTORAPOR GİRİŞ KM : 56022
OTORAPOR ÇIKIŞ KM : 56022

BAYI : BU RAPOR, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ŞİRKETİ
TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi , Vadipark Seyrantepe Sitesi D
Blok 1 No:2 Kağıthane/İstanbul
90 (212) 812-26-28

TALEP EDİLEN PAKETLER

☒ Kaporta Boya Ekspertiz
Paketi

ARAÇ BİLGİLERİ

MARKA : Audi
ÜRETİM YILI (TARİHİ) : 2021
ŞASI NO : WAUZZGY3NA019928
ARAÇ YAKIT CİNSİ :

MODEL (CİNSİ) : A3
PLAKA : 34EZG753
MOTOR NO : DFY304672
VİTES TİPİ Otomatik

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

İŞÜ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA
ADI SOYADI : GELİŞTİRME İNAVOSYON VE
DANIŞMANLIK A.Ş.
TELEFON CEP : 0(535) 961 2891
E-MAIL :
T.C. NO / VERGİ NO : ZEYİNBURNU VERİ DAİRESİ /
4810626415
ADRES : ZEYİNBURNU

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

İŞÜ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA
ADI SOYADI : GELİŞTİRME İNAVOSYON VE
DANIŞMANLIK A.Ş.
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO : 4810626415
ADRES : ZEYİNBURNU
E-MAIL :

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

İŞÜ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA
ADI SOYADI : GELİŞTİRME İNAVOSYON VE
DANIŞMANLIK A.Ş.
TELEFON CEP : 0(535) 961 2891

ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI

TEKNİKERLER

Mustafa ACAR
Cem SOY

YEDEK ANAHTAR? ☐ VAR ☐ YOK ☒ BİLMİYORUM
RUHSATIN ASLİ GÖRÜLDÜ MÜ? ☒ EVET ☐ HAYIR

Otorapor Airbag Kontrol Paketi satın alınmayan araçlarda servis kontrolü yaptırılması gerekmektedir. BU
RAPORDA AIRBAG PAKETİ SATIN ALINMAMIŞTIR.

(İŞBU BİLGİLER MÜŞTERİ BEYANINA DAYALIDIR)

PAKET TUTARI 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME 3750,00 TL

ALICI

İŞÜ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA
ADI SOYADI : GELİŞTİRME İNAVOSYON VE
DANIŞMANLIK A.Ş.
İMZA:

SATICI

İŞÜ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA
ADI SOYADI : GELİŞTİRME İNAVOSYON VE
DANIŞMANLIK A.Ş.
İMZA:

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ

BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!
DİKKAT! RAPORLARINIZ DİKKAT OLARAK ÜRETİLMİKTİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 15.10.2025

15.10.2025 14:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMENİZ
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.



OTORAPOR®

App Store'dan
Google Play
ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.



otorapor

otorapor.com

SERİ AP

330259

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

İş Emri No : OKV06153
Plaka : 34EZG753
Şasi No : WAUZZZGY3NA019928

Bayide Kalacak

ARAÇ BİLGİLERİ

MARKA : Audi

MODEL (CİNSİ) : A3

ÜRETİM YILI (TARİHİ) : 2021

PLAKA : 34EZG753

ŞAŞI NO : WAUZZZGY3NA019928

MOTOR NO : DFFY304672

ARAÇ YAKIT CİNSİ :

VİTES TİPİ Otomatik

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

***928 Audi nolu AUDI A3 SPORTBACK 35 TFSI 150 ADVANCE STPCHC markalı araç SEH kayıtlarında geçmişi hususî bulunmamıştır.

TSE NO: 34-HYB 2005

SEÇİLİ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK BAKIMININ KAPSAMINA GİRMEZ. BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇIN İSTASYONERLARA GİRİŞ ÇIKIŞ KİMLİKLERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.

<https://rap.expertiz.com/araç-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapılabilir.

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek arızalar garanti dışıdır.
- Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Araçta tespit edilmiş sorunlu parçaların, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE ALINIP YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.
- Bu rapor sadece ekspertiz yaptırın kişi için geçerlidir. Alıcı veya satıcı tarafından 3. kişilere devir edilemez.
- Aracın alıcı tarafından satış işlemi gömmesi durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI" nı kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili pakette OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvafakat alınarak sökülmetedir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerim de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satım ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafıma iletilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlerle yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafıma iletilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.
- Otorapor Airbag Kontrol Paketi satın alınmayan araçlarda servis kontrolü yaptırılması gerekmektedir. BU RAPORDA AIRBAG PAKETİ SATIN ALINMAMIŞTIR.
- Kilometre kontrolü içeren paketteki kilometre sorguları Ptt Sisteminde ve Km Hunter kilometre sorgulama cihazının araca bağlanması ile yapılmaktadır. Ptt sistemlerinden ya da Km Hunter cihazından kaynaklı teknik aksaklık ve hatalar sebebiyle ortaya çıkacak hatalı sorgu sonucundan tarafımız sorumlu olmayıp sorumluluk ilgili sorgunun yapıldığı kurum ya da cihaz üreticilerine aittir.
- İşbu raporda yapılan tespit ve değerlendirmeler, aracın yetkili servis dışında bakım, tamir, onarım gibi en ufak bir yetkisiz müdahaleye maruz kalması durumunda geçerliliğini yitirecektir.
- İşbu rapor aracın yanlış, kalitesiz akaryakıt almış olması durumunda bu sebeple oluşacak arızalar kapsamında geçerliliğini yitirecektir.
- İşbu RAPOR KRİMİNAL BİR İNCELEME İÇERMEKTEDİR. ARAÇIN ŞAŞI YA DA MOTOR NUMARASININ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLMADIĞININ BELİRLENMESİ KONUSUNDA EKSPERTİZ ŞİRKETLERİNİN, YÖNETMELİK VEYA STANDARTLARLA BELİRLENMİŞ BİR GÜREVLİ VE EGM BÜYESİNDE BULUNAN VERİLERE ERIŞİM İZİNLERİ MEVCUT OLMAMASI SEBEBİYLE ARAÇIN CHANGE OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BİR TESPİT YAPILMAKTA DİR.
- SEBEPLERİ ADIR HESAP KAVITLI, CHANGE VE ARAÇLAR EKSPERTİZ FİRMASI SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR.
- İşbu Rapor Krıminal Bir İnceleme İçermemektedir. Aracın Şaşı Ya Da Motor Numarasının Değıştirilmiş Olup Olmadığının Belirlenmesi Konusunda Ekspertiz Şirketlerinin, Yönetmelik veya Standartlarla Belirlenmiş Bir Gürevleri Ve Egm Büyesinde Bulunan Verilere Erişim İzinleri Mevcut Olmaması Sebebiyle Aracın Change Olup Olmadığına İlişkin Bir Tespit Yapılmamaktadır. Bu Raporun Amacı Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atacak Fren, Süspansiyon, Motor Parçaları, Kapatma Parçaları Gibi Yönetmelikle Çerçevesi Belirlenmiş Sınırlı Parçaların İncelenmesidir. Bu rapor Otomotiv Laboratuvarlarında makine, otomotiv mühendisleri tarafından, aracın tamamen parçalanarak (30.000 parça) günlerce inceleme tutulması gibi bir yöntemle oluşturulmamıştır. Kısıtlı bir zaman aralığında söküm ve kimyasal madde kullanım işlemi olmaksızın olağan gözden geçirmeyle hazırlanan bu rapor sadece görüş bildirmektedir. Aynı zamanda ekspertiz işletmelerinin tramer, adalet bakanlığı verileri, emniyet, adli tıp krıminal bilgi havuzu, jandarma, içişleri bakanlığı, teknik üniversite gibi yerlerin bilgi havuzlarına erişimi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle bir "bilirkişi raporu" hükmünde olmayan işbu ekspertiz raporunun "bilirkişi raporlarını" yazan bilirkişiler dahi yazdıkları rapordan sorumlu olmazken hukukun Otorapor aleyhine tazmin sonucu doğurması beklenemez. Hukukun işbu raporun bağlayıcılığı yoktur. Otorapor ekspertiz ücretinin iadesi ya da her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebini kabul etmeyeceğini işbu rapor ile müdteriyi bildirmiş bulunmaktadır.
- Aracın "recall" geri çağırma, üretim hatası gibi üretici firmanın garantisinde olan gizli kusurlardan Otorapor sorumlu değildir.

ALICI
İŞÜ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA
ADI SOYADI: GELİŞTİRME İNAVOSYON VE
DANIŞMANLIK A.Ş.
İMZA:

SATICI
İŞÜ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA
ADI SOYADI: GELİŞTİRME İNAVOSYON VE
DANIŞMANLIK A.Ş.
İMZA:

DIKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL
YAZISI KULLANILMAKTA DİR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

15.10.2025 14:10


BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Chh Otomobili Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 15.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAF BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAF
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



SERİ AP

330260

İş Emri No : OKV06153
Plaka : 34EZG753
Şasi No : WAUZZZGY3NA019928

Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN	Mustafa ACAR
ARAÇ KABUL TARİHİ	15.10.2025
ARAÇ KABUL SAATİ	13:59
KAPANIŞ TARİHİ	15.10.2025
ARAÇ TESLİM SAATİ	14:10
OTORAPOR GİRİŞ KM	56022
OTORAPOR ÇIKIŞ KM	56022

BU RAPOR, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi , Vadipark Seyrantepe Sitesi D Blok 1 No:2 Kağıthane/İstanbul
90 (212) 812-26-28
Vergi No : 3260661516

BAYİ İMZASI

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA	34EZG753		
ŞAŞİ NO	WAUZZZGY3NA019928		
MOTOR NO	DFY304672		
MARKA	Audi		
MODEL (CİNSİ)	A3		
ÜRETİM YILI (TARİHİ)	2021		
İlk Tescil Tarihi	23.11.2021	Tescil Tarihi	09.12.2022
ARAÇ YAKIT CİNSİ	Benzin Elektrik (Hibrit)		
VİTES TİPİ	Otomatik		

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI	İSÜ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İNNOVASYON VE DANIŞMANLIK A.Ş.
TELEFON CEP	0(535) 961 2891
E-MAİL	
Vergi D. / T.C. NO - VERGİ NO	ZEYİNBURNU VERİ DAİRESİ / 4810626415
TELEFON İŞ / EV	
ADRES	ZEYİNBURNU
İMZA (ALICI VEYA VEKİLİ)	

TALEP EDİLEN PAKETLER

PAKETLER	☒ Kaporta Boya Ekspertiz Paketi
PAKET TUTARI	3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME	3750,00 TL

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI	İSÜ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İNNOVASYON VE DANIŞMANLIK A.Ş.
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO	4810626415
ADRES	ZEYİNBURNU
E-MAİL	
İMZA (ARAÇ SAHİBİ VEYA VEKİLİ)	

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI	İSÜ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İNNOVASYON VE DANIŞMANLIK A.Ş.
TELEFON CEP	0(535) 961 2891

ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI

15.10.2025 14:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretlmştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 15.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

OTORAPOR®

App Store'dan
Google Play
ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.



otorapor

otorapor.com

SERİ AP

330261

İş Emri No : OKV06153
Plaka : 34EZG753
Şasi No : WAUZZZGY3NA019928

Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İKİNCİ EL OTO GARANTİ TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?

☐ EVET ☐ HAYIR

KASKO VE TRAFİK SİGORTASI TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?

☐ EVET ☐ HAYIR

YEDEK ANAHTAR?

☐ VAR ☐ YOK ☒ BİLMİYORUM

RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?

☒ EVET ☐ HAYIR

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

***9928 şasi nolu AUDI A3 SPORTBACK 35 TFSI 150 ADVANCED STRONIC markalı aracın SBM

kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

TSE NO: 34-HYB-20851

SEÇİLİ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİNİ KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ RAPORU ARACIN İSTASYONUMUZA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.
<https://hgs.epttvm.com/arac-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapabilirsiniz.

(İŞBU BİLGİLER MÜŞTERİ BEYANINA DAYALIDIR)




Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçerlidir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

15.10.2025 14:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 15.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

f X @ utorapor

otorapor.com

SERİ AP

330262

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

İş Emri No : OKV06153
Plaka : 34EZG753
Şasi No : WAUZZZGY3NA019928

Rapor Sahibinin

SORGU SONUÇLARI

SBM talimatları gereğince tramer hasar detaylarının rapora yazdırılması yasaktır. Hasar detaylarını öğrenmek için aşağıdaki kare kodu okutmanız gerekmektedir. Telefonunuzun kamerası ile bu kare kodu okutarak çıkan bağlantıya bastıktan sonra sorgu sonucunu telefonunuzdan görebilirsiniz.

Hasar - WAUZZZGY3NA019928



*Tramer sorgusu yalnızca kaza listelemesini içermekte olup detay sorgulaması ekspertiz hizmeti kapsamında değildir



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

App Store'dan
Google Play
ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.



15.10.2025 14:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ


Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 15.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otorapor.com

SERİ AP

330263

İş Emri No : OKV06153
Plaka : 34EZG753
Şasi No : WAUZZZGY3NA019928

Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek arızalar garanti dışıdır.
- Gerekliğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapılmalı Gerekli" olarak belirttiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluluğunuzdadır.
- ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE ALINIP YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.
- Bu rapor sadece ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Alıcı veya satıcı tarafından 3. kişilere devir edilemez.
- Aracın alıcı tarafından satış işlemi görme durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI"nı kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvafakat alınarak sökülmetedir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satın ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.
- Otorapor Airbag Kontrol Paketi satın alınmayan araçlarda servis kontrolü yaptırılması gerekmektedir. BU RAPORDA AIRBAG PAKETİ SATIN ALINMAMIŞTIR.
- Kilometre kontrolü içeren paketlerde kilometre sorguları Ptt Sisteminden ve Km Hunter kilometre sorgulama cihazının araca bağlanması ile yapılmaktadır. Ptt sistemlerinden ya da Km Hunter cihazından kaynaklı teknik aksaklık ve hatalar sebebiyle ortaya çıkacak hatalı sorgu sonucundan tarafımız sorumlu olmayıp sorumluluk ilgili sorgunun yapıldığı kurum ya da cihaz üreticilerine aittir.
- İşbu raporda yapılan tespit ve değerlendirmeler, aracın yetkili servis dışında bakım, tamir, onarım gibi en ufak bir yetkisiz müdahaleye maruz kalmış olması durumunda geçerliliğini yitirecektir.
- İşbu rapor aracın yanlış, kalitesiz akaryakıt almış olması durumunda bu sebeple oluşacak arızalar kapsamında geçerliliğini yitirecektir.
- İŞBU RAPOR KRİMİNAL BİR İNCELEME İÇERMEKTEDİR. ARACIN ŞASI YA DA MOTOR NUMARASININ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLUPLUĞUNUN BELİRLENMESİ KONUSUNDA EKSPERTİZ ŞİRKETLERİNİN, YÖNETMELİK VEYA STANDARTLARLA BELİRLENMİŞ BİR GÖREVLERİ VE EGM BÜNYESİNDE BULUNAN VERİLERE ERIŞİM İZİNLERİ MEVCUT OLMAMASI SEBEBİYLE ARACIN CHANGE OLUP OLMADIGINA İLİŞKİN BİR TESPİT YAPILMAKTA DİR.
- SEBEPLERİ AĞIR HASAR KAYITLI, CHANGE VB ARAÇLAR EKSPERTİZ FİRMASI SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR.
- İşbu Rapor Kriminal Bir İnceleme İçermektedir. Aracın Şasi Ya Da Motor Numarasının Değiştirilmiş Olup Olmadığının Belirlenmesi Konusunda Ekspertiz Şirketlerinin, Yönetmelik veya Standartlarla Belirlenmiş Bir Görevleri Ve Egm Bünyesinde Bulunan Verilere Erişim İzinleri Mevcut Olmaması Sebebiyle Aracın Change Olup Olmadığına İlişkin Bir Tespit Yapılmamaktadır. Bu Raporun Amacı Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atacak Fren, Süspansiyon, Motor Parçaları, Kaporta Parçaları Gibi Yönetmelikle Çerçevesi Belirlenmiş Sınırlı Parçaların İncelenmesidir. Bu rapor Otomotiv Laboratuvarlarında makine, otomotiv mühendisleri tarafından, aracın tamamen parçalanarak (30.000 parça) günlerce incelemeye tutulması gibi bir yöntemle oluşturulmamıştır. Kısıtlı bir zaman aralığında sökülmüş ve kimyasal madde kullanılarak yapılan işlemlerle oluşan gözden geçirmeyle hazırlanan bu rapor sadece görüş bildirmektedir. Aynı zamanda ekspertiz işletmelerinin tramer, adalet bakanlığı verileri, emniyet, adli tıp kriminal bilgi havuzu, jandarma, içişleri bakanlığı, teknik üniversite gibi yerlerin bilgi havuzlarına erişimi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle bir "bilirkişi raporu" hükmünde olmayan işbu ekspertiz raporunun "bilirkişi raporların" yazan bilirkişiler dahi yazdıkları rapordan sorumlu olmaktan hukuken Otorapor aleyhine tazmin sonucu doğurması beklenemez. Hukuken işbu raporun bağlayıcılığı yoktur. Otorapor ekspertiz ücretinin idadesi ya da her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebini kabul etmeyeceğini işbu rapor ile müşteriye bildirmiş bulunmaktadır.
- Aracın 'recall' geri çağırma, üretim hatası gibi üretici firmanın garantisinde olan gizli kusurlardan Otorapor sorumlu değildir.

DİKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL YAZISI KULLANILMAKTA DİR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

İş emri sayfası 3 sayfadır. Diğer sayfayı kontrol ediniz.

ALICI

ADI SOYADI:

İMZA:

15.10.2025 14:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomoböl Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

SATICI

ADI SOYADI:

İŞÜ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME İNAYOSYON VE
DANIŞMANLIK A.Ş.

İŞÜ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME İNAYOSYON VE
DANIŞMANLIK A.Ş.


!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 15.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

App Store'dan
Google Play
ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP KARALAMA KAĞIDI

[illegible]

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

15.10.2025 14:10



 BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

**!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**




EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 3750,00 TL


YAPILAN ÖDEME: 3750,00 TL

RAPOR TARİHİ: 15.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI SOL



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.



15.10.2025 14:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ


Bu rapor, Etki Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 15.10.2025


İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAGIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İş Emri No : OKV06153
Plaka : 34EZG753
Şasi No : WAUZZZGY3NA019928

4 / 15

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI ÜST



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

15.10.2025 14:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ


Bu rapor, Ehb Otomobili Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretilemiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ: 15.10.2025

İŞBU RAPORLARA AIT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



SERİ AP


330267

otorapor.com

İş Emri No : OKV06153
Plaka : 34EZG753
Şasi No : WAUZZZGY3NA019928

5 / 15

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI SAĞ



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

15.10.2025 14:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ


Bu rapor, Ebb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketli tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 15.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.




otorapor.com

SERİ AP

330268

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI




O: Orijinal DM: Darbe-Hasar Mevcut K: Kırık-Çatlak E: Evet PP: Plastik Parça Ç: Çizik N: Normal Y: Yok
AT: Araç Temizdi AAİG: Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir KKFE: Karalama Kağıdı Fotoğrafı Eki

15.10.2025 14:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!




EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ: 15.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

App Store'dan
Google Play
ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.





O: Orijinal **DM:** Darbe-Hasar Mevcut **K:** Kırık-Çatlak **PP:** Plastik Parça **Ç:** Çizik **N:** Normal

Not: * Bu sayfada sadece hatalı/işlemlı noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

Not: * Kutulardaki numaralar "KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU" rapor nokta listesindeki rakamları ifade eder.

**!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**


15.10.2025 14:10

 BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
 OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
 QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ: 15.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



330270

SERI AP

otorapor.com

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

38 Sol Ön - Kapı	⚠ Orijinal, Darbe-Hasar Mevcut	: 90-110 µ (mikron)
26 Sağ Ön Kapı	⚠ Orijinal, Darbe-Hasar Mevcut	: 90-110 µ (mikron)
24 Ön - Cam	⚠ Kırık-Çatlak	:-
39 Sol Ön - Çamurluk	Orijinal, Darbe-Hasar Mevcut	: 90-110 µ (mikron)
56 Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf	Evet	
55 Ön Tampon	Plastik Parça, Çizik	
58 Ön Panjur	✓ Sorunsuz	
57 Tavanda Göçük Mevcut mu?	✓ Hayır	
54 Arka Tampon	✓ Plastik Parça	
53 Tavan	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
52 Tavan Tipi	✓ Normal	
51 Ön Kaput	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
50 Sol Ön - Şasi	✓ Orijinal	
49 Sağ Ön - Şasi	✓ Orijinal	
48 Sol Ön - Podye Sacı	✓ Orijinal	
47 Sağ Ön - Podye Sacı	✓ Orijinal	
46 Sol Ön - Kule	✓ Orijinal	
45 Sağ Ön - Kule	✓ Orijinal	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

15.10.2025 14:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ: 15.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

44 Ön Panel	✓ Orijinal	
43 Arka Sol Şasi	✓ Orijinal	
42 Arka Sağ Şasi	✓ Orijinal	
41 Arka - İç Panel	✓ Orijinal	
40 Arka Havuz İçi	✓ Orijinal	
37 Sol Ön - İç Direk	✓ Orijinal	
36 Sol Orta İç Direk	✓ Orijinal	
35 Sol Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
34 Sol Arka - Kapı	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
33 Sol Arka - Çamurluk	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
32 Sağ Arka Çamurluk	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
31 Sağ Ön İç Direk	✓ Orijinal	
30 Kapı Fitol Lastikleri ve Kapı Gergileri	✓ İyi	
29 Sağ Arka - Kapı	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
28 Sağ Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
27 Sağ Orta İç Direk	✓ Orijinal	
25 Sağ Ön Çamurluk	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
23 Sunroof	✓ Yok	..



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

15.10.2025 14:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ


Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 15.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



SERİ AP

330272

otorapor.com

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

22 Arka Cam	✓ Orijinal	::
21 Arka Bagaj	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
20 Sağ Marşbiyel	✓ Orijinal	
19 Sol Marşbiyel	✓ Orijinal	
18 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?	✓ Araç Temizdi	
17 Araç "FİİLEN AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.)	✓ Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir	
16 Araç Alt Tabanı Kontrolü	✓ Orijinal	
15 Karalama Kağıdı	✓ Karalama Kağıdı Fotoğrafı Eki	
14 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	✓ Orijinal	
13 Sol Frangart (Sol Üst Direk)	✓ Orijinal	
11 Gösterge Panelinde Airbag Işığı Yanıyor mu?	✓ Hayır	
10 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı	✓ Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı	
9 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı	✓ Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı	
8 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı	✓ Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı	
7 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati	✓ Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.	
5 Araç Genelinde Dolu Hasarı Mevcut Mu ?	✓ Hayır	
4 Sağ Ön Kapı İçi	✓ Orijinal	
3 Sağ Ön Şasi Ucu	✓ Orijinal	

15.10.2025 14:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ


Bu rapor, Ebb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 15.10.2025

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTTELİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



330273

SERİ AP

otorapor.com

İş Emri No : OKV06153
Plaka : 34EZG753
Şasi No : WAUZZZGY3NA019928

11 / 15

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

2 Sol Ön Kapı İçi	✓ Orijinal
1 Sol Ön Şasi Ucu	✓ Orijinal
0 Araç Genelinde Dolu Onarımı Mevcut mu?	✓ Hayır
0 Araç Genelinde Kuş Pisliği ve Boya Bozulmaları Mevcut mu?	✓ Hayır



15.10.2025 14:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ


Bu rapor, Elb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
ürettilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 15.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otorapor.com

SERİ AP

330274

İş Emri No : OKV06153
Plaka : 34EZG753
Şasi No : WAUZZZGY3NA019928

12 / 15

ÖZET USTA GÖRÜŞLERİ

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Sol Ön - Kapı Orijinal, Darbe-Hasar Mevcut
Sağ Ön Kapı Orijinal, Darbe-Hasar Mevcut
Ön - Cam Kırık-Çatlak



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

15.10.2025 14:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERLİDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 15.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERLİDİR.

İşbu Rapor Kriminal Bir İnceleme İçermemektedir. Aracın Şasi Ya Da Motor Numarasının Değiştirilmiş Olup Olmadığını Belirlemek İçin Raporun Amacı Trafik Güvenliğini Tevdiye Aracı, fren, Süspansiyon, Motor Parçaları, Kaporta Parçaları Gibi Yöneltilmiş Bir Görevleri Ve Eğin Binyesinde Bulunan Verilere Erişim İzni Mevcut Olmaması
Sebebiyle Aracın Change Olup Olmadığına İlişkin Bir Tespit Yapılmamaktadır. Bu Raporun Amacı Trafik Güvenliğini Tevdiye Aracı, fren, Süspansiyon, Motor Parçaları, Kaporta Parçaları Gibi Yöneltilmiş Bir Görevleri Ve Eğin Binyesinde Bulunan Verilere Erişim İzni Mevcut Olmaması
makine, otomotiv mühendisleri tarafından aracın tamamen parçalanarak ENO GİD parçalarıyla değiştirilerek kullanılmaya tutulmuş gibi bir yanlış bir plajtır. Kısası bir zaman aralığında tüzüm ve kimyasal madde kullanımı işlemi olmaksızın olağan gözden geçirilmeyle hazırlanan bu rapor sadece görüş
bildirmektedir. Aynı zamanda ekspertiz işletmelerinin (tamer, adalet, bakanlık, verileri, emniyet, adli tıp kriminal bilgi hizmetleri, jandarma, polisler) bu rapor, teknik ünvanları gibi yerlerin bilgi havuzlarına erişimi bulunmamaktadır. Bu sebeple bir "bilirkişi raporu" hükmünde olmayan işbu ekspertiz

otorapor.com

otorapor.com

SERİ AP

330275

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.