

İş Emri No : OKV06139
Plaka : 34GCK535
Şasi No : WAUZZZ8V3KA101500

WAUZZZ8V3KA101500 ŞAŞI NUMARALI ARACIN OTORAPOR OTO EKSPERTİZ RAPORUDUR

BU RAPOR, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
HER OTORAPOR, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.

Bayi Adresi : Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi , Vadipark Seyrantepe Sitesi D Blok 1 No:2 Kağıthane/İstanbul

Raporla İlgili Destek İstediyinizde 90 (212) 812-26-28 Numaralı Telefondan Bize Ulaşabilirsiniz

ARAÇ SATICISI, YÖNETMELİK GEREĞİ: (8 YAŞ 160.000 KM.) SATTIĞI ARAÇ 3 AY 5000 KM. GARANTİ VERMEK ZORUNDADIR. ARAÇTA HERHANGİ BİR ARIZA ÇIKMASI HALİNDE, ARAÇ SATICISI İLE İRTİBATA GEÇİP, UZATILMIŞ GARANTİ İSTEYİNİZ VE GARANTİ FİRMASINI ARAYINIZ.



Plaka : 34GCK535


Motor No : DGT677297

ARACIN KRONİK ARIZALI PARÇA GERİ ÇAĞIRMA (RECALL) KAYDI OLUP OLMADIĞINI YETKİLİ SERVİSTEN SORGULATMAYI UNUTMAYINIZ.
İMALAT KAYNAKLI ARIZAYA SAHİP RECALL EDİLMİŞ ARAÇLARIN TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜRETİCİ FİRMA SORUMLULUĞUNDADIR.

DİKKAT

Bu rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları, ekspertiz sözleşmesini, raporun orijinal olup olmadığını teyit etmek için, Otorapor Mobil uygulamasını android veya iPhone işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip bu sayfadaki karekodu okutarak detaylı raporu görebilir ve raporunuzu ömür boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Karekodu tarayınız ve raporu telefonunuza indiriniz.

Ayrıca otorapor.com sitemizden rapor iş emri numarası olan "OKV06139" kodu ile elinizdeki raporun değiştirilmemiş olduğunu teyit edebilirsiniz.



FOTOĞRAFLARI RENKLİ GÖRMEK ve RAPORU ARŞİVLEMEK İÇİN OTORAPOR UYGULAMASINI İNDİRİP QR KODU TELEFON KAMERASINDAN TARAYINIZ




iPhone



Android



Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar yapılmış raporlar geçersizdir.



İş Emri No : OKV06139
Plaka : 34GCK535
Şasi No : WAUZZZ8V3KA101500

Bayide Kalacak

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU (İMZALAR)

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN : Mustafa ACAR
ARAÇ KABUL TARİH / SAATİ : 14.10.2025 13:20
KAPANIŞ TARİH / SAATİ : 14.10.2025 14:03
OTORAPOR GİRİŞ KM : 95318
OTORAPOR ÇIKIŞ KM : 95318

BAYI : BU RAPOR, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ŞİRKETİ
TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi , Vadipark Seyrantepe Sitesi D
Blok 1 No:2 Kağıthane/İstanbul
90 (212) 812-26-28

TALEP EDİLEN PAKETLER

☒ Kaporta Boya Ekspertiz
Paketi

ARAÇ BİLGİLERİ

MARKA : Audi
ÜRETİM YILI (TARİHİ) : 2019
ŞASI NO : WAUZZZ8V3KA101500
ARAÇ YAKIT CİNSİ : Dizel

MODEL (CİNSİ) : A3
PLAKA : 34GCK535
MOTOR NO : DGT677297
VİTES TİPİ Otomatik

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI : İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
TELEFON CEP : 0(535) 961 2891
E-MAIL :
T.C. NO / VERGİ NO : MASLAK VERGİ DAİRESİ / 4810611692
ADRES : ZEYTİNBURNU

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI : İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO : 4810611692
ADRES : ZEYTİNBURNU
E-MAIL :

EKSPERTİZ TALEP EDEN ALICI VEKİLİ

ADI SOYADI İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
TELEFON CEP 0(535) 961 2891
T.C. No / Vergi No 4810611692

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI : İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
TELEFON CEP : 0(535) 961 2891

ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI

TEKNİKLERLER

Mustafa ACAR
Mustafa ACAR

YEDEK ANAHTAR?

☐ VAR ☐ YOK ☒ BİLMIYORUM

RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?

☒ EVET ☐ HAYIR

Otorapor Airbag Kontrol Paketi satın alınmayan araçlarda servis kontrolü yaptırılması gerekmektedir. BU RAPORDA AIRBAG PAKETİ SATIN ALINMAMIŞTIR.

(İŞBU BİLGİLER MÜŞTERİ BEYANINA DAYALIDIR)

PAKET TUTARI 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME 3750,00 TL

DİKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR



14.10.2025 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ


Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.10.2025

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTEYİLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



330024

SERİ AP

otorapor.com

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

İş Emri No : OKV06139
Plaka : 34GCK535
Şasi No : WAUZZZ8V3KA101500

Bayide Kalacak

ARAÇ BİLGİLERİ

MARKA : Audi
ÜRETİM YILI (TARİHİ) : 2019
ŞASI NO : WAUZZZ8V3KA101500
ARAÇ YAKIT CİNSİ : Dizel

MODEL (CİNSİ) : A3
PLAKA : 34GCK535
MOTOR NO : DGT677297
VİTES TİPİ Otomatik

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

Tarih : 17.07.2025 - Değişen - Yar Tarih : 16.01.2025 Değişen - Yok WAUZZZ8V3KA101500 Şasi 17.07.2025 tarihi ile çekilen hasar değerleri sorgu sonucu değişen sorgu sonucu resim olarak çekilmiştir.

TSE NO: 34-HYS-20051

HEÇ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİ İÇİN KAPSAMLIKTIR. BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇI İSTASYONA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.

<https://bqs.ektam.com/araç-km-cikgu-aadreciden-kilometre-sorgulama-yapabilirsiniz>

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek arızalar garanti dışıdır.
- Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Araçınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapılması Gerekli" olarak belirttiği tüm parça ve aksesuarların sorumluluğunuzdur.
- ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE ALINIP YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.
- Bu rapor sadece ekspertiz yaptırılan kişi için geçerlidir. Alıcı veya satıcı tarafından 3. kişilere devir edilemez.
- Araçın alıcı tarafından satış işlemi görmesi durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI" nı kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde DBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvafakat alınarak sökülmemektedir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satın ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafıma iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafıma iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayın şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.
- Otorapor Airbag Kontrol Paketi satın alınmayan araçlarda servis kontrolü yaptırılması gerekmektedir. BU RAPORDA AIRBAG PAKETİ SATIN ALINMAMIŞTIR.
- Kilometre kontrolü içeren paketlerde kilometre sorguları P11 Sisteminden ve Km Hunter kilometre sorgulama cihazının araca bağlanması ile yapılmaktadır. P11 sistemlerinden ya da Km Hunter cihazından kaynaklı teknik aksaklık ve hatalar sebebiyle ortaya çıkacak hatalı sorgu sonucundan tarafımız sorumlu olmayıp sorumluluk ilgili sorgunun yapıldığı kurum ya da cihaz üreticilerine aittir.
- İşbu raporda yapılan tespit ve değerlendirmeler, aracın yetkili servis dışında bakım, tamir, onarım gibi en ufak bir yetkisiz müdahaleye maruz kalması durumunda geçerliliğini yitirecektir.
- İşbu rapor aracın yanlış, kalitesiz akaryakıt almış olması durumunda bu sebeple oluşacak arızalar kapsamında geçerliliğini yitirecektir.
- İŞBU RAPOR KRİMİNAL BİR İNCELEME İÇERMEKTEDİR. ARAÇIN ŞASI YA DA MOTOR NUMARASININ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLMADIĞININ BELİRLENMESİ KONUSUNDA EKSPERTİZ ŞİRKETLERİNİN, YÖNETMELİK VEYA STANDARTLARLA BELİRLENMİŞ BİR GÖREVLERİ VE EGM BÜYESİNDE BULUNAN VERİLERE ERIŞİM İZİNLERİ MEVCUT OLMAMASI SEBEBİYLE ARAÇIN CHANGE OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BİR TESPİT YAPILMAKTA DİR.
- SEBEPLERİ ADIR HASAR KAYITLI, CHANGE VB ARAÇLAR EKSPERTİZ FİRMASI SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR.
- İşbu Rapor Krıminal Bir İnceleme İçermemektedir. Aracın Şasi Ya Da Motor Numarasının Değiştirilmiş Olup Olmadığının Belirlenmesi Konusunda Ekspertiz Şirketlerinin, Yönetmelik veya Standartlarla Belirlenmiş Bir Görevleri Ve Egm Bunesinde Bulunan Verilere Erişim İzinleri Mevcut Olmaması Sebebiyle Aracın Change Olup Olmadığına İlişkin Bir Tespit Yapılmamaktadır. Bu Raporun Amacı Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atacak Fren, Süspansiyon, Motor Parçaları, Kaporta Parçaları Gibi Yönetmelikle Çerçevesi Belirlenmiş Sınırlı Parçaların İncelenmesidir. Bu rapor Otomotiv Laboratuvarlarında makine, otomotiv mühendisleri tarafından, aracın tamamen parçalanarak (30.000 parça) günlerce incelemeye tutulması gibi bir yöntemle oluşturulmamıştır. Kısıtlı bir zaman aralığında söküm ve kimyasal madde kullanımı işlemi olmaksızın olağan gözden geçirmeyle hazırlanan bu rapor sadece görüş bildirmektedir. Aynı zamanda ekspertiz işletmelerinin tramer, adalet bakanlığı verileri, emniyet, adli tıp krıminal bilgi havuzu, jandarma, işçileri bakanlığı, teknik üniversite gibi yerlerin bilgi havuzlarına erişimi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle bir "bilirkişi raporu" hükmünde olmayan işbu ekspertiz raporunun "bilirkişi raporların" yazan bilirkişiler dahi yazdıkları rapordan sorumlu olmaktan hukuken Otorapor aleyhine tazmin sonucu doğurması beklenemez. Hukuken işbu raporun bağlayıcılığı yoktur. Otorapor ekspertiz ücretinin tadisi ya da her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebini kabul etmeyeceğini işbu rapor ile müşteriye bildirmiş bulunmaktadır.
- Araçın "recall" geri çağırma, üretim hatası gibi üretici firmasının garantisinde olan gizli kusurlardan Otorapor sorumlu değildir.

ALICI
ADI SOYADI: İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İMZA:


SATICI
ADI SOYADI: İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İMZA:

DİKKATİ RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

14.10.2025 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ilettiği rapordan sorumludur.



Ekspertiz Paket Tutarı : 3750,00 TL
Yapılan Ödeme : 3750,00 TL
Rapor Tarihi : 14.10.2025

İşbu raporlara ait tüm sayılar Otorapor Oto Ekspertiz Sertifikası
Nitelikindedir. Raporların geçerli olabilmesi için her sayfada
Gümüş Hologram Bulunmak Zorundadır. Gümüş Hologram
Bulunmayan, Antetli Kağıda Basılmış Raporlar Geçersizdir.

330025

SERİ AP

İş Emri No : OKV06139
Plaka : 34GCK535
Şasi No : WAUZZZ8V3KA101500

Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN	Mustafa ACAR
ARAÇ KABUL TARİHİ	14.10.2025
ARAÇ KABUL SAATİ	13:20
KAPANIŞ TARİHİ	14.10.2025
ARAÇ TESLİM SAATİ	14:03
OTORAPOR GİRİŞ KM	95318
OTORAPOR ÇIKIŞ KM	95318

Bu RAPOR, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi , Vadipark Seyrantepe Sitesi D Blok 1 No:2 Kağıthane/İstanbul
90 (212) 812-26-28
Vergi No : 3260661516

BAYİ İMZASI

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA	34GCK535		
ŞAŞİ NO	WAUZZZ8V3KA101500		
MOTOR NO	DGT677297		
MARKA	Audi		
MODEL (CİNSİ)	A3		
ÜRETİM YILI (TARİHİ)	2019		
İlk Tescil Tarihi	06.11.2019	Tescil Tarihi	27.12.2022
ARAÇ YAKIT CİNSİ	Dizel		
VİTES TİPİ	Otomatik		

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI	İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
TELEFON CEP	0(535) 961 2891
E-MAİL	
Vergi D. / T.C. NO - VERGİ NO	MASLAK VERGİ DAİRESİ / 4810611692
TELEFON İŞ / EV	
ADRES	ZEYTİNBURNU
İMZA (ALICI VEYA VEKİLİ)	

TALEP EDİLEN PAKETLER

PAKETLER	☒ Kaporta Boya Ekspertiz Paketi
PAKET TUTARI	3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME	3750,00 TL

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI	İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO	4810611692
ADRES	ZEYTİNBURNU
E-MAİL	
İMZA (ARAÇ SAHİBİ VEYA VEKİLİ)	

ARAÇ KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI	İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
TELEFON CEP	0(535) 961 2891

ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI



14.10.2025 14:04


BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ VALDİZLİ OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



330026

SERİ AP

İş Emri No : OKV06139
Plaka : 34GCK535
Şasi No : WAUZZZ8V3KA101500

Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İKİNCİ EL OTO GARANTİ TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?

☐ EVET ☐ HAYIR

KASKO VE TRAFİK SİGORTASI TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?

☐ EVET ☐ HAYIR

YEDEK ANAHTAR?

☐ VAR ☐ YOK ☒ BİLMİYORUM

RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?

☒ EVET ☐ HAYIR

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

Tarih : 17.07.2025 - Değişen : Var

Tarih : 18.01.2025 - Değişen : Yok

WAUZZZ8V3KA101500 Şase 17.07.2025 tarihi ile çekilen hasar değişen sorgu sonucu

Değişen sorgu sonucu resim olarak çekilmiştir.

TSE NO: 34-HYB-20851

SEÇİLİ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİNİ KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ

RAPORU ARACIN İSTASYONUMUZA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.

<https://hgs.epttvm.com/arac-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapabilirsiniz.

(İŞBU BİLGİLER MÜŞTERİ BEYANINA DAYALIDIR)



14.10.2025 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ


Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



SERİ AP

330027

otorapor.com

f X @ utorapor

İş Emri No : OKV06139
Plaka : 34GCK535
Şasi No : WAUZZZ8V3KA101500

Rapor Sahibinin

SORGU SONUÇLARI

SBM talimatları gereğince tramer hasar detaylarının rapora yazdırılması yasaktır. Hasar detaylarını öğrenmek için aşağıdaki kare kodu okutmanız gerekmektedir.
Telefonunuzun kamerası ile bu kare kodu okutarak çıkan bağlantıya bastıktan sonra sorgu sonucunu telefonunuzdan görebilirsiniz.

Hasar - WAUZZZ8V3KA101500



Hasar Değişen - WAUZZZ8V3KA101500 - 2025-07-17



*Tramer sorgusu yalnızca kaza listelemesini içermekte olup detay sorgulaması ekspertiz hizmeti kapsamında değildir

OTORAPOR®

App Store'dan
Google Play
ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN



14.10.2025 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.



f X @ utorapor

otorapor.com

SERİ AP

330028

İş Emri No : OKV06139
Plaka : 34GCK535
Şasi No : WAUZZZ8V3KA101500

Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek arızalar garanti dışıdır.
- Gerekliğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapıtılması Gerekli" olarak belirttiği tüm parça ve aksesuarların sorumluluğunuzdadır.
- ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE ALINIP YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.
- Bu rapor sadece ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Alıcı veya satıcı tarafından 3. kişilere devir edilemez.
- Aracın alıcı tarafından satış işlemi görme durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI"nı kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvaffakat alınarak sökülmetedir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satım ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafıma iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafıma iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.
- Otorapor Airbag Kontrol Paketi satın alınmayan araçlarda servis kontrolü yapılması gerekmektedir. BU RAPORDA AIRBAG PAKETİ SATIN ALINMAMIŞTIR.
- Kilometre kontrolü içeren paketlerde kilometre sorguları Ptt Sisteminden ve Km Hunter kilometre sorgulama cihazının araca bağlanması ile yapılmaktadır. Ptt sistemlerinden ya da Km Hunter cihazından kaynaklı teknik aksaklık ve hatalar sebebiyle ortaya çıkacak hatalı sorgu sonucundan tarafımız sorumlu olmayıp sorumluluk ilgili sorgunun yapıldığı kurum ya da cihaz üreticilerine aittir.
- İşbu raporda yapılan tespit ve değerlendirmeler, aracın yetkili servis dışında bakım, tamir, onarım gibi en ufak bir yetkisiz müdahaleye maruz kalması durumunda geçerliliğini yitirecektir.
- İşbu rapor aracın yanlış, kalitesiz akaryakıt almış olması durumunda bu sebeple oluşacak arızalar kapsamında geçerliliğini yitirecektir.
- İŞBU RAPOR KRİMİNAL BİR İNCELEME İÇERMEMEKTEDİR. ARACIN ŞASI YA DA MOTOR NUMARASININ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLUŞU OLMAĞININ BELİRLENMESİ KONUSUNDA EKSPERTİZ ŞİRKETLERİNİN, YÖNETMELİK VEYA STANDARTLARLA BELİRLENMİŞ BİR GÖREVLERİ VE EGM BÜYESİNDE BULUNAN VERİLERE ERIŞİM İZİNLERİ MEVCUT OLMAMASI SEBEBİYLE ARACIN CHANGE OLUŞU OLMAĞINA İLİŞKİN BİR TESPİT YAPILMAKTA DİR.
- SEBEPLERİ AĞIR HASAR KAYITLI, CHANGE VB ARAÇLAR EKSPERTİZ FİRMASI SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR.
- İşbu Rapor Krıminal Bir İnceleme İçermemektedir. Aracın Şasi Ya Da Motor Numarasının Değıştirilmesi Olup Olmadığının Belirlenmesi Konusunda Ekspertiz Şirketlerinin, Yönetmelik veya Standartlarla Belirlenmiş Bir Görevleri Ve Egm Bunesinde Bulunan Verilere Erişim İzinleri Mevcut Olmaması Sebebiyle Aracın Change Olup Olmadığına İlişkin Bir Tespit Yapılmamaktadır. Bu rapor Otomotiv Amacı Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atacak Fren, Süspansiyon, Motor Parçaları, Kaporta Parçaları Gibi Yönetmelikle Çerçevesi Belirlenmiş Sınırlı Parçaların İncelenmesidir. Bu rapor Otomotiv Laboratuvarlarında makine, otomotiv mühendisleri tarafından, aracın tamamen parçalanarak (30.000 parça) günlerce incelemeye tutulması gibi bir yöntemle oluşturulmamıştır. Kısıtlı bir zaman aralığında söküm ve kimyasal madde kullanım işlemi olmaksızın oluşan gözden geçirmeye hazırlanan bu rapor sadece görüş bildirmektedir. Aynı zamanda ekspertiz işletmelerinin tramer, adalet bakanlığı verileri, emniyet, adli tıp krıminal bilgi havuzu, jandarma, içişleri bakanlığı, teknik üniversite gibi yerlerin bilgi havuzlarına erişimi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle bir "bilirkişi raporu" hükmünde olmayan işbu ekspertiz raporunun "bilirkişi raporları" yazan bilirkişiler dahi yazdıkları rapordan sorumlu olmamak hukuken Otorapor aleyhine tazmin sonucu doğurması beklenemez. Hukuken işbu raporun bağlayıcılığı yoktur. Otorapor ekspertiz ücretinin iadesi ya da her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebini kabul etmeyeceğini işbu rapor ile müşteriyeye bildirmiş bulunmaktadır.
- Aracın 'recall' geri çağırma, üretim hatası gibi üretici firmanın garantisinde olan gizli kusurlardan Otorapor sorumlu değildir.

DİKKATİ RAPORLARINIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUHUZDA EL YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

İş emri sayfası 3 sayfadır. Diğer sayfayı kontrol ediniz.

ALICI

ADI SOYADI:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

İMZA:

SATICI

ADI SOYADI:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

İMZA:

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

14.10.2025 14:04

BU RAPORU TELEFONUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehh Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
Üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
Ürettiği rapordan sorumludur.


EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

SERİ AP

330029

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP KARALAMA KAĞIDI



USTANIN
ADI
SUYADI
İMZA



14.10.2025 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ


Bu rapor, Ekb Otomobil Hizmetleri Ticaret Şirketi şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTTELİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.





SERİ AP

330030

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI SOL



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!


14.10.2025 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
irettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMAMIS RAPORLAR GEÇERSİZDİR.




SERİ AP

330031

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI ÜST



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!


14.10.2025 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Elb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.10.2025

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.




330032

SERİ AP

otorapor.com

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI SAĞ



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.




14.10.2025 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI



B: Boyalı K: Kaplama O: Orijinal EM: Ezik Mevcut Tİ: Taş İzi PP: Plastik Parça E: Evet N: Normal Y: Yok
AT: Araç Temizdi AAİG: Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir KKFE: Karalama Kağıdı Fotoğrafı Eki



14.10.2025 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ


Bu rapor, Etk Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.10.2025


İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



330034

SERİ AP

otorapor.com



B: Boyalı K: Kaplama O: Orijinal EM: Ezik Mevcut Tİ: Taş İzi PP: Plastik Parça N: Normal

Not: * Bu sayfada sadece hatalı/işlemlili noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

Not: * Kutulardaki numaralar "KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU" rapor nokta listesindeki rakamları ifade eder.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!


14.10.2025 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

34 Sol Arka - Kapı	Boyali	: 110-140 µ (mikron)
51 Ön Kaput	Kaplama	: 110-140 µ (mikron)
39 Sol Ön - Çamurluk	Orijinal, Ezik Mevcut	: 110-140 µ (mikron)
24 Ön - Cam	Taş İz	..
55 Ön Tampon	Plastik Parça, Boyalı	
56 Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf	Evet	
58 Ön Panjur	✓ Sorunsuz	
57 Tavanda Göçük Mevcut mu?	✓ Hayır	
54 Arka Tampon	✓ Plastik Parça	
53 Tavan	✓ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
52 Tavan Tipi	✓ Normal	
50 Sol Ön - Şasi	✓ Orijinal	
49 Sağ Ön - Şasi	✓ Orijinal	
48 Sol Ön - Podye Sacı	✓ Orijinal	
47 Sağ Ön - Podye Sacı	✓ Orijinal	
46 Sol Ön - Kule	✓ Orijinal	
45 Sağ Ön - Kule	✓ Orijinal	
44 Ön Panel	✓ Orijinal	



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.



14.10.2025 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ


Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
günlüğü raporları sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.10.2025

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



330036

SERİ AP

otorapor.com

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

43 Arka Sol Şasi	✓ Orijinal	
42 Arka Sağ Şasi	✓ Orijinal	
41 Arka - İç Panel	✓ Orijinal	
40 Arka Havuz İçi	✓ Orijinal	
38 Sol Ön - Kapı	✓ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
37 Sol Ön - İç Direk	✓ Orijinal	
36 Sol Orta İç Direk	✓ Orijinal	
35 Sol Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
33 Sol Arka - Çamurluk	✓ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
32 Sağ Arka Çamurluk	✓ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
31 Sağ Ön İç Direk	✓ Orijinal	
30 Kapı Fitol Lastikleri ve Kapı Gergileri	✓ İyi	
29 Sağ Arka - Kapı	✓ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
28 Sağ Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
27 Sağ Orta İç Direk	✓ Orijinal	
26 Sağ Ön Kapı	✓ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
25 Sağ Ön Çamurluk	✓ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
23 Sunroof	✓ Yok	..



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.



14.10.2025 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ


Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTİLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



330037

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

- 22 Arka Cam ✓ Orijinal : ..
- 21 Arka Bagaj ✓ Orijinal : 110-140 µ (mikron)
- 20 Sağ Marşbiyel ✓ Orijinal
- 19 Sol Marşbiyel ✓ Orijinal
- 18 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı? ✓ Araç Temizdi
- 17 Araç "FİLENE AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.) ✓ Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir
- 16 Araç Alt Tabanı Kontrolü ✓ Orijinal
- 15 Karalama Kağıdı ✓ Karalama Kağıdı Fotoğrafı Eki
- 14 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk) ✓ Orijinal
- 13 Sol Frangart (Sol Üst Direk) ✓ Orijinal
- 11 Gösterge Panelinde Airbag Işığı Yanıyor mu? ✓ Hayır
- 10 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı ✓ Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı
- 9 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı ✓ Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı
- 8 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı ✓ Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı
- 7 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati ✓ Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.
- 5 Araç Genelinde Dolu Hasarı Mevcut Mu ? ✓ Hayır
- 4 Sağ Ön Kapı İçi ✓ Orijinal
- 3 Sağ Ön Şasi Ucu ✓ Orijinal

14.10.2025 14:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMELİK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ


Bu rapor, Etki Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
tuttuğu rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



SERİ AP

330038

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçerlidir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.



İş Emri No : OKV06139
Plaka : 34GCK535
Şasi No : WAUZZZ8V3KA101500

11 / 13

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

- 2 Sol Ön Kapı İçi ✓ Orijinal
1 Sol Ön Şasi Ucu ✓ Orijinal
0 Araç Genelinde Dolu Onarımı Mevcut mu? ✓ Hayır
0 Araç Genelinde Kuş Pisiği ve Boya Bozulmaları Mevcut mu? ✓ Hayır



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

OTORAPOR

App Store'dan
Google Play
ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.



14.10.2025 14:04

- BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ


Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi' tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTTELİ KAGIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



SERİ AP

330039

otorapor.com

KAPORTA-BOYA GARANTİ SERTİFİKASI (Expert Assist)

Müşterinin garanti şartlarını kötü amaçla kullanmaya teşebbüs etmesi ve/veya bundan maddi çıkar sağlamaya çalışması hallerinde, GARANTİLİ ekspertiz paketinde sunulan garanti şartları geçersiz kalacaktır. Böyle bir teşebbüsün tespiti halinde GARANTİ SAĞLAYICISI tarafından savcılığa başvurularak, müşteri hakkında sigorta dolandırıcılığına teşebbüsten hukuki yollara başvurulacaktır.

HATALI EKSPERTİZ BAŞI MAKSİMUM 35.000 TL DEĞER KAYBI ÖDEMELİ KAPORTA-BOYA GARANTİSİDİR.
HASAR ÖDEMESİNDE ARAÇ DEĞER KAYBI TABLOSU ESAS ALINIR.
1 sene 1000 km. geçerlidir. (hangisi önce dolarsa)
GARANTİ ŞARTLARI İÇİN: <https://otorapor.com/2-el-otomobil-garantisi>

İş bu sertifikayla aracınızın yapılan ekspertizinde, kaporta boyalı ile ilgili eksik hatalı bilgilendirmeden dolayı almış olduğunuz araçtaki oluşacak değer kaybı teminat altına alınmıştır. Değer kaybı tespiti KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) sigortası genel şartlarında belirtilen esaslara göre yapılacaktır. GARANTİLİ ekspertiz paketinde yer alan Kaporta – Boya ekspertizi, sadece bu ekspertizden kaynaklanabilecek, ekspertiz raporunda eksik tespit edilen boya ve değişen parçadan dolayı oluşacak maddi değer kayıplarını karşılar. OTORAPOR GARANTİ tarafından sağlanan bu hizmet ile ekspertiz yapılan araç 1 sene veya 1000 km (hangisi önce dolarsa) garanti kapsamındadır. Kaporta boya ekspertiz garantisi, ekspertiz kapsamı dışında tutulan ve araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler kapsamaz. Bu garanti bir trafik sigortası değildir. Kasko poliçesi değildir. Bu garanti aracın herhangi bir kazaya karışması durumunda geçersiz kalır. Pert-Ağır hasarlı araçlar GARANTİ kapsamına alınmaz. Buna ilaveten, ikinci el aracın model yılı, km ve genel durumu dikkate alınarak normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan, aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar kaporta boya ekspertiz garantisi kapsamı dışında tutulmuştur. Araç el değiştirir, noter satışı gördükten sonra garanti geçersiz kalır. GARANTİLİ ekspertiz paketinde yer alan Kaporta-Boya Garantisi, imalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların aracın orijinaline uygun olmaması veya montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması veya gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip yetkili servis tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı veya yetkili servis tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlarda geçerli olmayacaktır. GARANTİLİ ekspertiz paketine göre araç ekspertizi yapılan ikinci el araçlarda ekspertiz muayenesi sonrasında ortaya çıkan müşteri şikâyetlerinin giderilmesi linke belirtilen metotlar izlenerek sağlanır: <https://otorapor.com/2-el-otomobil-garantisi>

Öneri ve şikayet durumunda:<https://otorapor.com/arac/sikayet>

Müşterinin garanti şartlarını kötü amaçla kullanmaya teşebbüs etmesi ve/veya bundan maddi çıkar sağlamaya çalışması hallerinde, GARANTİLİ ekspertiz paketinde sunulan garanti şartları geçersiz kalacaktır. Böyle bir teşebbüsün tespiti halinde GARANTİ SAĞLAYICISI tarafından savcılığa başvurularak, müşteri hakkında sigorta dolandırıcılığına teşebbüsten hukuki yollara başvurulacaktır.

Aracın aynı gün noter satışının gerçekleşmiş olması şarttır. Ekspertiz yaptıran kişinin aracı noterden satın alması durumunda geçerlidir.

Sunduğumuz Sigortalı Oto Ekspertiz hizmeti ile Raporunuz Garanti altına alınıyor.
Ekspertiz raporumuzda hatalı ya da eksik bilgiler bulunması durumunda alıcının uğradığı zarar, hizmet aldığınız OTORAPOR Bayimiz tarafından karşılanıyor.

OTORAPOR İLE GARANTİ ALTINDASINIZ!



**!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**

14.10.2025 14:04

 BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 3750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 3750,00 TL
RAPOR TARİHİ: 14.10.2025

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

